

## SIERRA CIRCULAR PARA MADERA W-MAX



Código	Diámetro		Agujero		Max. RPM	Dientes
	mm.	pulg.	pulg.	reducido		
05986 285 115	115	4 1/2"	7/8"	25/32"	13,300	24
00610 024 250	250	10"	1"	7/8"	5,500	42

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Velocidad cortante.
- Buen acabado de corte.
- Durabilidad.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pijas.
- Discos abrasivos W-MAX.
- Silicona W-MAX.

### PRINCIPALES MERCADOS

- Casa de materiales de Construcción.
- Ferreterías.
- Tlapalerías.

### Descripción del producto

Hoja de sierra para cortar madera tanto dura como ligera (MDF)

### Características

- Alma del disco fabricado en acero templado de alta resistencia a la deformación
- Dientes con punta de carburo
- Dientes afilados y angulados para un mejor rendimiento del corte.
- Incluye reductor para el orificio central.

### Aplicaciones

- Utilizado en máquinas portátiles (110 mm) o en máquinas mesa de trabajo (250 mm).
- Cortes de madera en bruto como tablones, puntales y vigas.

### RESTRICCIONES

- Producto no apto para corte con acabado en superficies con revestimientos como melamina, formaica, entre otros.
- Nunca exceda la rotación máxima indicada en el disco y utilizar máquinas específicamente diseñadas para la operación.
- Nunca utilice el disco en la dirección opuesta a la indicada.
- Nunca utilice el disco si el orificio de la ranura no está ajustado perfectamente en el eje de la máquina, junto con su tuerca de fijación.
- Nunca utilice el disco sin la cubierta protectora de la máquina. Además de ser peligroso en caso de posibles roturas, el desplazamiento de aire generado por la operación puede crear vibración en el disco, afectando la calidad del corte y su vida útil.
- Nunca utilice el disco si tiene deformación o piezas dañadas, agrietadas o sueltas.
- Nunca corte materiales que no estén debidamente fijados mediante grapas o soportes, bajo riesgo de oscilaciones, que pueden generar una mala calidad de corte e incluso accidentes con desprendimiento de material o ruptura del disco
- Nunca corte materiales inadecuados a la indicación del disco, a riesgo de un bajo rendimiento, calidad de corte, reducción de la vida útil o rotura de los dientes del disco.

## SIERRA CIRCULAR PARA MADERA W-MAX

### Modo de uso

- Siga las instrucciones para montar y ajustar el disco exactamente como lo especifica el fabricante en el manual de instrucciones de cada máquina.

### Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Compruebe siempre la alineación del disco antes de iniciar el corte, para evitar daños en el núcleo del disco como grietas o piezas sueltas que podrían causar accidentes.
- Compruebe siempre que el disco esté correctamente fijado al eje de la máquina. Si no, proceda con el apriete de la brida de fijación de la máquina según las instrucciones del fabricante, descrito en el manual de la máquina.
- Siempre usé equipo de protección personal (EPP) designado para la actividad.
- Consultar las instrucciones de seguridad de la máquina.
- Tenga en cuenta las restricciones de uso del disco.

### Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez

- Los discos deben almacenarse en posición horizontal sobre una superficie regular, sin ondulaciones ni concavidades y ningún peso aplicado de manera desigual sobre la superficie de para evitar deformaciones y desalineaciones.



- Usar gafas de seguridad.



- Usar protectores auriculares.



- Usar máscaras de protección.



- Guantes de seguridad.



- Consultar las instrucciones de seguridad.